



Техническое Заключение № 78

10.09.2026

На исследование представлено Оборудование: Epson L3215

Серийный номер устройства: XAGR068237

Внешний вид: внешний вид принтера – Б/У

Неисправность со слов пользователя: Не печатает.

Проведенной диагностикой Оборудования Установлено: Требуется замена помпы.

Произведена замена помпы, проведено техническое обслуживание, принтер полностью исправен и отвечает всем заводским характеристикам.

!!! Согласно рекомендациям производителя после перевозки заправленного принтера/МФУ требуется провести прочистку печатающей головки согласно инструкции по эксплуатации!!!!

10.09.2026

/ Данилов С.А./