

beiko

Уполномоченный Сервисный Центр

Акт номер : 1339194

Авторизованный
Сервисный Центр
Информации Сервисный
Центр :

Телефон-факс :

8 (8552) 393030-

Адрес :

г.Ставрополь ул.7 Промышленная 6-а/1

Акт технической
экспертизы No :

1203999

От :

15.04.2026 12:45

Мы, нижеподписавшиеся,
настоящим актом
подтверждаем, что
изданные. Изданные :

Сервисный номер :

Код модели :

7519520027

Дата покупки :

15.08.2025 10:00

Материал :

ИП Панин

Ф.И.О. потребителя :

Юрий Назаренко

Контактный
телефон

89034085499--

Мнение потребителя :

Адрес потребителя : снт Химреактив Виноградная 341

Замена прибора или ремонт

Осмотренное по требованию потребителя на предмет

Не морозит

Находится в следующем состоянии

В не исправном

Издание находится в вышеуказанном состоянии по причине

Причина звонка :

ХОЛ - Не работает холодильная камера

Дефект :

232-3-Утечка внутренняя

Причина Обмена :

Стоимость ремонта превышает 80% стоимости готового изделия

Выданы акты :

Стоимость ремонта превышает 80% стоимости готового изделия

Выводы комиссии (заполняется по требованию

Запчасти, необходимые для замены

производителя/продавца)

Контрольные испытания :

Материал1 :

Заменено :

Материал2 :

Тип ремонта :

Сложный

Издание находится в вышеуказанном состоянии по причине :

Нет

Контрольная группа

Контактный ИФ

Экспертизу провел :

Синюгин ГА

Руководитель сервис-

центра :

Комиссия в составе Ф.И.О

Синюгин ГА

Фоминенко ВВ

Артеменев ДВ

ВТ100351 - Dmitry Pavlov

Дата утверждения 21.04.2026 09:39

Утверждающий :

Клиент

Подпись



Данный акт предназначен для (схн-ООО Техно-Сервис) и подлежит хранению в архиве (подпись) подписчик акта.