

Акт выдачи оборудования из ремонта

№ 9

от 09.07.26

Клиент: Кузнецов К.В

Телефон:

Адрес:

Наименование изделия

Серийный/заводской №

Кол-во

Электростанция цифровая FUBAG TI 1200 (646251)

060TI120008250641

1 шт.

Данные из акта приема оборудования в ремонт № 9 от 09.07.26

Комплектация и внешний вид:	полная комплектация, фирменный гарантийный талон, без каких либо повреждений, глубоких царапин, трещин
Заявленный дефект:	первый запуск был очень трудный, примерно с 10 рывка стартера, отработал 1.5 часа без замечаний, на второй день заводился ещё хуже, когда завёлся напряжение на выходе пониженное, под небольшой нагрузкой (лампа накаливания 60 Вт) проседает ещё больше, обор
Требование клиента:	устранить дефект, либо вернуть денежные средства
Примечание:	
Вид ремонта:	гарантийный
Приблизительная дата готовности:	10.07.26 после 00:00

Данные о ремонте

Обнаруженный дефект:	блок инвертора не управляет оборотами двигателя
Выполненные работы:	внешний осмотр, анализ работы в случае удачного запуска двигателя
Израсходованные запчасти:	
Результат ремонта	исходя из внешнего осмотра со снятыми боковыми крышками, явных дефектов сборки не обнаружено, наиболее вероятная причина: заводской брак блока инвертора необходим возврат поставщику, т.к. АСЦ в Крыму отсутствуют

ВНИМАНИЕ! При получении проверяйте комплектацию и внешний вид изделия!

Внешний вид соответствует таковому при сдаче изделия в ремонт.

Комплектация соответствует указанной в акте приема оборудования в ремонт.

С результатом, сроком и качеством выполненных работ согласен, претензий не имею.

Выдал

Получил