



РУСКЛИМАТ

Телефон 8-800-500-07-75 e-mail: svc@rusklimat.ru

Акт обмена № 643-0000226695 от 30.06.26.

Данные отправителя

Название организации:	СЦ РКК	Контактное лицо:	
-----------------------	--------	------------------	--

Данные об оборудовании

Модель оборудования:	Блок наружный Ballu Lagoon BSD/out-07HN8 сплит-системы	Дата продажи:	10.06.2026
		Серийный номер:	2173001122501099200585

Выявленный дефект:	неисправна плата управления
Информация о владельце товара:	Новикова Александра Эдуардовна 7 (951) 105-0583

Информация для продавца

Возврат поставщику возможен при наличии:	прибор и акт	Особые отметки:	Возврат прибора от продавца поставщику-обязателен
--	--------------	-----------------	---

Шильдик/бирка снимается с прибора для размещения на акте, только в случае, если прибор не подлежит возврату поставщику, согласно данному акту.

Место для размещения шильдика

Информация для потребителя

Потребитель подписанием настоящего акта даёт свое согласие на обмен указанного в акте прибора, подтверждает отсутствие каких либо имущественных требований к Продавцу, Поставщику, импортеру и производителю Товара, которые возникли или могут возникнуть в связи или на основании обстоятельств, которые стали основанием для замены прибора, указанного в настоящем акте, в том числе, но не ограничиваясь: Потребитель отказывается от предъявления к Продавцу, Поставщику, импортеру и производителю Товара в дальнейшем каких-либо иных требований, перечисленных Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», вытекающих из факта продажи ему некачественного Товара

Сотрудник СЦ:

Подпись

Расшифровка

Потребитель:

Подпись

Расшифровка

